

Tabelul DF10 Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali SRL „Orhei-gaz,, la data de 01.07.2022

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (PN)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Orhei	s.Mitoc	dulapul Nr 7	Pj	25.05.2022	8,40		8,00	8	51		51	P		Inlocuirea Filtrului
Orhei	s.Step-Soci	dulapul Nr 23	Pj	01.06.2022	8,00		8,00	8	17		17	P		Verificarea la etansietate
Orhei	str.Iachir 29A	str.Iachir 29A	Pj	06.06.2022	9,00		7,00	7	15		15	P		Verificarea la etansietate scara blocului
Orhei	str.Renasterii Nationale 18	str.Renasterii Nationale 18	Pj	13.06.2022	9,00		8,00	8	50		50	P		Inlocuirea PRG nr 92
Orhei	str.Unirii 126 dulapul nr 11	dulapul Nr 11	Pj	13.06.2022	9,00		24,00	24	76		76	P		Inlocuirea PRG nr 11
Orhei	s.Peresecina	dulapul Nr 19,19A,20,21	Pj	23.06.2022	8,30		24,00	24	180	2	182	P		Inlocuirea PRG nr 21
Orhei	str.V.Mahu 87	dulapul Nr 41	Pj	27.06.2022	9,00		24,00	24	96		96	P		Inlocuirea PRG nr 41
Orhei	s.Neculauca	s.Neculauca	PM	27.06.2022	14,50		4,30	4,3	35		35	N	AT	Deteriorarea gazoductului d40 presiune medie
Șoldănești	s.Rogojeni	Conducte de gaze L total - 5706 m. l.	PÎ PM PJ	12.05.2022	08.30		32,3	32,3	126	2	128	P		S-a efectuat verificarea la etansietate a conductelor de gaze de presiune înalta , medie , joasa.
Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str.M.Eminescu str. B.Glavan Ltotal - 870 m. l.	PJ	13.05.2022	08.30		8,30	8,3	135	3	138	P		S-a efectuat verificarea la etansietate a conductelor de gaze de presiune joasa.
Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str.Pacii str. M.Jucov Ltotal - 60 m. l.	PM	16.05.2022	08.30		8,30	8,3	2	0	2	P		S-a efectuat verificarea la etansietate a conductelor de gaze de presiune medie.
Șoldănești	s.Sestaci	Conducte de gaze Ltotal - 185 m. l.	PJ	16.05.2022	08.30		8,30	8,3	6	0	6	P		S-a efectuat verificarea la etansietate a conductelor de gaze de presiune joasa.
Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str.31 August Ltotal - 435 m. l.	PM	17.05.2022	08.30		8,30	8,3	1	0	1	P		S-a efectuat verificarea la etansietate a conductelor de gaze de presiune medie.
Șoldănești	s.Samascani	Conducte de gaze L total - 80 m.l.	PM	18.05.2022	08.30		8,30	8,3	12	0	12	P		S-a efectuat verificarea la etansietate a conductelor de gaze de presiune medie.
Șoldănești	s.Cobilea	Conducte de gaze L total - 342 m.l.	PJ	18.05.2022	08.30		8,30	8,3	11	1	12	P		S-a efectuat verificarea la etansietate a conductelor de gaze de presiune joasa.
Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str.M.Eminescu L total - 8 m.l.	PM	19.05.2022	08.30		8,30	8,3	0	1	1	P		S-a efectuat verificarea la etansietate a conductelor de gaze de presiune medie.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	s.Cobilea	Conducte de gaze L total - 1065 m.l.	PJ	19.05.2022	08.30		8,30	8,3	15	0	15	P		S-a efectuat verificarea la etansietate a conductelor de gaze de presiune joasa.
Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str.Donici L total - 520 m.l.	PM PJ	20.05.2022	08.30		8,30	8,3	31	0	31	P		S-a efectuat verificarea la etansietate a conductelor de gaze de presiune medie, joasa.
Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str.Livezilor L total - 720 m.l.	PM PJ	23.05.2022	08.30		8,30	8,3	58	0	58	P		S-a efectuat verificarea la etansietate a conductelor de gaze de presiune medie, joasa.
Șoldănești	s.Glijeni	Conducte de gaze L total - 564 m.l.	PJ	24.05.2022	08.30		8,30	8,3	15	0	15	P		S-a efectuat verificarea la etansietate a conductelor de gaze de presiune joasa.
Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str.Trandafirilor str.Tatarbunariilor L total - 796 m.l.	PJ	24.05.2022	08.30		8,30	8,3	45	0	45	P		S-a efectuat verificarea la etansietate a conductelor de gaze de presiune joasa.

Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str.31 August str.Regiei L total - 126 m.l.	PM PJ	25.05.2022	08.30		8,30	8,3	2	1	3	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune medie, joasa.
Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str.M.Eminescu L total - 240 m.l.	PJ	26.05.2022	08.30		8,30	8,3	21	2	23	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa.
Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str.I.Creanga str.Prieteniei str. Beliscogo 1,2 str.Livezilor str Grecu str.Feroviarilor L total - 1597 m.l.	PM PJ	13.06.2022	08.30		56,3	56,3	1526	17	1543	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune medie, joasa
Șoldănești	s.Cobilea	Conducte de gaze L total - 2300 m.l.	PM	13.06.2022	08.30		8,30	8,3	19	0	19	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune medie.
Șoldănești	s.Mihuleni	Conducte de gaze L total - 917 m.l.	PJ	14.06.2022	08.30		8,30	8,3	28	0	28	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa.
Șoldănești	s.Oliscani	Conducte de gaze L total - 385 m.l.	PJ	14.06.2022	08.30		8,30	8,3	11	0	11	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa.
Șoldănești	s.Cusmirca	Conducte de gaze L total - 112 m.l.	PJ	15.06.2022	08.30		8,30	8,3	0	2	2	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa.
Șoldănești	s.Cobilea	Conducte de gaze L total - 1716 m.l.	PJ	16.06.2022	08.30		8,30	8,3	35	2	37	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa.
Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str.Pacii L total - 120 m.l.	PM	20.06.2022	08.30		8,30	8,3	0	1	1	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune medie.
Șoldănești	s.Pohoarna	Conducte de gaze L total - 397 m.l.	PJ	21.06.2022	08.30		8,30	8,3	0	1	1	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa.
Șoldănești	s.Samascani or.Soldanesti	Conducte de gaze L total - 4145 m.l.	PM	23.06.2022	08.30		8,30	8,3	128	1	129	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune medie
Șoldănești	s.Cotiujenii - Mari	Conducte de gaze L total - 1693 m.l.	PJ	23.06.2022	08.30		8,30	8,3	28	0	28	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Șoldănești	s.Cobilea	PRG nr.17	PM PJ	28.06.2022	08.30		5,30	5,3	5	0	5	P		S-a efectuat reamplasarea PRG nr.17.
Rezina	Echimăuți	Conducta de gaze de stradă PRG nr. 8	PJ	27.04.2022	09.00		24	24	8	0	8	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Pripiceni	Conducta de gaze de stradă PRG nr. 1,2,4,5,6,7,9,10,11, 12,13	PJ	12.05.2022	09.00		26	26	152	0	152	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	or. Rezina	Conducta de gaze de stradă PRG nr. 62,73,86, 91,105,104,81,82,8 8,89,99,97,90 str. Tinereții, Nistreană, Cireșilor, B.Marcu, M.Viteazu, stra-la M.Viteazu, Pavlov,C.Stere, M.Spătaru, Llivezilor	PJ	18.05.2022	09.00		48	48	176	3	179	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	or. Rezina	Conducta de gaze de stradă PRG nr. 60,61 str. Tinereții	PJ	19.05.2022	09.00		36	36	25	3	28	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	or. Rezina	Conducta de gaze de stradă PRG nr. 48 str. 1 mai 10-13-15	PJ	17.05.2022	09.00		48	48	154	3	157	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	or. Rezina	Conducta de gaze de stradă PRG nr. 45 str. 1 mai 17-19	PJ	18.05.2022	09.00		36	36	97	3	100	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa

Rezina	or. Rezina	Conducta de gaze de stradă PRG nr. 4 str. Voluntarilor 10-12-14/1,14/2-Sciusev 9/1,9/2,11,13	PJ	23.05.2022	09.00		72	72	364	3	367	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Saharna-Nouă	Conducta de gaze de stradă PRG nr.1-187	PJ	26.05.2022	09.00		36	36	46	1	47	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	or. Rezina	Conducta de gaze de stradă Nod Evidenta nr. 1-str. Basarabia 12-Emineccu,Mateevici,Energeticilor	PM	20.06.2022	09.00		105	105	1000	3	1003	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Țareuca	Conducta de gaze de stradă PRG nr. 3-5 str. Șt. cel Mare, stra-la Șt, cel mare,Tinereții	PJ	21.06.2022	09.00		9	9	60	3	63	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	or. Rezina	Conducta de gaze intercasnice (case individuale) str. Decebal	PJ	19.04.2022	09.00		36	36	7	0	7	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	or. Rezina	Conducta de gaze intercasnice (case individuale) str. Micușin	PJ	06.04.2022	09.00		36	36	10	0	10	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	or. Rezina	Conducta de gaze de stradă str. Lăpușna	PJ	06.04.2022	09.00		36	36	1	0	1	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	or. Rezina	Conducta de gaze de stradă str. Ciocîrlia	PJ	06.04.2022	09.00		36	36	14	0	14	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	or. Rezina	Conducta de gaze intercasnice (case bloc cu 2 etaje) str. Lomonosov -123-125-165	PJ	06.04.2022	09.00		36	36	8	0	8	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Cinișeuți	Conducta de gaze intercasnice (case individuale)	PJ	27.04.2022	09.00		36	36	77	0	77	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Gordinești	Conducta de gaze intercasnice (case individuale)	PJ	12.04.2022	09.00		8	8	1	0	1	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa