

Tabelul DF10 Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali SRL „Orhei-gaz,, la data de 31.12.2022

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă P / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Orhei	str. M.Sadoveanu 20/52	str. M.Sadoveanu 20/52	Pj	09.11.2022	23.41		48	48	1		1	N		Intoxicație cu monoxid de carbon
Orhei	s. Peresecina str. Ștefan cel Mare Nr.106 sc 2 coloana 3	s. Peresecina str. Ștefan cel Mare Nr.106 sc 2 coloana 3	Pj	10.11.2022	21.50		12	12	3		3	N		S-a depistat scurgere de gaze la sudură în tubul de protecție
Rezina	or. Rezina, str. Trandafirilor Nr.6/3 scara 1-2-3-4 str.Trandafirilor Nr. 6/2 scara 2	or. Rezina, str. Trandafirilor Nr.6/3 scara 1-2-3-4 str.Trandafirilor Nr. 6/2 scara 2	Pj	01.11.2022	09.00		8,10	8,10	85		85	P		Lucrări de schimbarea contoarelor de gaze în scara conform Planului MTO pentru a.2022