

Tabul DF10 Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali SRL „Orhei-gaz,, la data de 01.07.2021

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înălță P1 / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
or. Telenesti	str. Ion Soltis,2	str. Ion Soltis,2	PJ	26.05.2021	4,36				1		1	N	AC	Incendiu. Deconectarea de la rețeaua de gaze a gazoductului intercasnic prin închiderea robinetului de incendiu de la intrare în contor. (CC nu a fost reconectat)
Telenesti	sat. Scorțeni	sat. Scorțeni	Pi, Pm, Pj	07.06.2021	9,00		36,00	36,00	226	0	226	P		Programat. Verificarea la etanșietate a gazoductului de la PRG Nr.19 conform Planului MTO
Rezina	satul Lalova	Conducta gaze subterană polietilenă ø40 - 32mm	PM PJ	28.05.2021	18,35		3,10	3,10	39	0	39	N	AT	Deteriorarea mecanică a conductei gaze de către antreprenor la efectuarea lucrărilor de terasament pentru construcția apeductului în localitatea dată
Rezina	satul Ignăței	Conducta gaze subterană polietilenă ø110 mm	Pİ	31.05.2021	12,03		8,22	8,22	445	12	457	N	AT	Deteriorarea mecanică a conductei gaze de către antreprenor la efectuarea lucrărilor de terasament pentru construcția apeductului în localitatea dată
Rezina	or. Rezina str. Voluntarilor 12 sc 3	Conducta gaze supraterană ø 32-25 mm	PJ	27.05.2021	9,00		2,00	2,00	15	0	15	P		Lucrări de reparație curente și profilaxie a conductei gaze
Rezina	or. Rezina	Conducta de strada Lomonosov 117-126-176- Vama Ribnita PRG nr. 14,16	PJ	12.04.2021	9,00		31,00	31,00	9	1	10	P		Lucrări de verificare la etanșietate a conductei gaze subterane conform graficului a. 2021
Rezina	or. Rezina	Conducta de strada 1 mai 6/2	PJ	05.04.2021	9,00		33,00	33,00	70	1	71	P		Lucrări de verificare la etanșietate a conductei gaze subterane conform graficului a. 2021
Rezina	or. Rezina	Conducta de strada 8 martie	PJ	05.04.2021	9,00		31,00	31,00	14		14	P		Lucrări de verificare la etanșietate a conductei gaze subterane conform graficului a. 2021
Rezina	satul Meseni	PRG nr. 6,7	PJ	20.04.2021	9,00		31,00	31,00	16	2	18	P		Lucrări de verificare la etanșietate a conductei gaze subterane conform graficului a. 2021
Rezina	satul Solonceni	Conducta gaze de la SRG-PRG nr. 1-39	PM	20.05.2021	9,00		36,00	36,00	192	3	195	P		Lucrări de verificare la etanșietate a conductei gaze subterane conform graficului a. 2021
Rezina	satul Horodiște	Conducta gaze de la SRG-PRG nr. 1 gimnaziu	PM	15.05.2021	9,00		24,00	24,00	0	1	1	P		Lucrări de verificare la etanșietate a conductei gaze subterane conform graficului a. 2021
Rezina	satul Țahnăuți	Conducta gaze de strada PRG nr. 3	PJ	18.05.2021	9,00		33,00	33,00	54	0	54	P		Lucrări de verificare la etanșietate a conductei gaze subterane conform graficului a. 2021
Rezina	satul Țahnăuți	Conducta gaze de strada PRG nr. 4,7,6,19,2,22	PM, PJ	18.05.2021	9,00		33,00	33,00	39	0	39	P		Lucrări de verificare la etanșietate a conductei gaze subterane conform graficului a. 2021
Rezina	or. Rezina	Conducta de strada St cel Mare-Suveranității-Teacenco-Dosoftei-Crizantemelor-Doina(druta)-Colinelor PRG nr 12-28	PM, PJ	11.05.2021	9,00		33,00	33,00	159	1	160	P		Lucrări de verificare la etanșietate a conductei gaze subterane conform graficului a. 2021
Rezina	or. Rezina	Conducta de strada Pacii-Lautarilor-Teodorovici-Miorita PRG nr 15-18	PJ	11.05.2021	9,00		33,00	33,00	114	0	114	P		Lucrări de verificare la etanșietate a conductei gaze subterane conform graficului a. 2021
Rezina	or. Rezina	Conducta de straa Orhei- (SRL Vicom) PRG nr 17	PJ	17.05.2021	9,00		33,00	33,00	0	1	1	P		Lucrări de verificare la etanșietate a conductei gaze subterane conform graficului a. 2021
Rezina	or. Rezina	Conducta p/in vana d 80 mm (cimp) pina la SRG Țahnăuți	PJ	09.06.2021	9,00		72,00	72,00	269	11	280	P		Lucrări de verificare la etanșietate a conductei gaze subterane conform graficului a. 2021
Rezina	satul Țareuca	Conducta gaze de strada PRG nr. 1-13	PM	09.06.2021	9,00		33,00	33,00	181	6	187	P		Lucrări de verificare la etanșietate a conductei gaze subterane conform graficului a. 2021
Rezina	or. Rezina	Conducta gaze de strada Dacia PRG nr. 39 (Opinca) PRG nr. 6 str. Hajdeu-Dacia-Cetatea Alba-Eminescu	PJ	29.06.2021	9,00		48,00	48,00	157	0	157	P		Lucrări de verificare la etanșietate a conductei gaze subterane conform graficului a. 2021
Șoldănești	s.Samascani	Conducte de gaze L total - 191 m. l.	PM	12.05.2021	8,30		8,30	8,30	16	0	16	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune medie.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.

Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str.Donici Str.B.Glavan L total - 100 m. l.	PM	13.05.2021	08.30.		8,30	8,30	14	2	16	P	Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune medie.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str.Regiei L total - 270 m. l.	PM	14.05.2021	08.30		8,30	8,30	0	1	1	P	Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune medie.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str.Pacii 30 str.Cotovschiu str.B.Glavan str.31 August str.Scinteia str. M.Eminescu L total - 3324 m. l.	PJ	17.05.2021	08.30		80,20	80,20	592	9	601	P	Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str.Pacii 26 str.Comarov str.31 August L total - 1262 m.l.	PJ	24.05.2021	08.30		8,30	8,30	114	0	114	P	Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	s.Parcani	Conducte de gaze L total - 42 m.l.	PJ	26.05.2021	08.30		8,30	8,30	0	1	1	P	Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str.Victoriei str.B.Glavan L total - 400 m.l.	PJ	27.05.2021	08.30		8,30	8,30	41	2	43	P	Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	s.Sestaci	Conducte de gaze L total - 801 m.l.	PJ	03.06.2021	08.30		8,30	8,30	17	0	17	P	Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	s.Dobrușa	Conducte de gaze L total - 1880 m.l.	PJ	07.06.2021	08.30		8,30	8,30	18	1	19	P	Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune înaltă.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	s.Sipca	Conducte de gaze L total - 1460 m.l.	PJ	07.06.2021	08.30		8,30	8,30	92	0	92	P	Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str. Victoriei , str.Testemiteanu L total - 362 m.l.	PJ	07.06.2021	08.30		8,30	8,30	7	0	7	P	Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str.Ghiocel L total - 400 m.l.	PJ	08.06.2021	08.30		8,30	8,30	65	0	65	P	Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	s.Cotiujeni-Mari	Conducte de gaze L total - 80 m.l.	PJ	09.06.2021	08.30		8,30	8,30	0	1	1	P	Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str.Victoriei L total - 276 m.l.	PJ	09.06.2021	08.30		8,30	8,30	3	0	3	P	Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str.Feroviarelor L total - 665 m.l.	PM	10.06.2021	08.30		8,30	8,30	26	0	26	P	Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune medie.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str.Pacii str.B.Glavan L total - 959,6 m.l.	PM	11.06.2021	08.30		8,30	8,30	58	6	64	P	Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune medie.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	s.Mihuleni	Conducte de gaze L total - 2450 m.l.	PM	14.06.2021	08.30		8,30	8,30	203	1	204	P	Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune medie.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	s.Samascani	Conducte de gaze L total - 835 m.l.	PJ	14.06.2021	08.30		8,30	8,30	18	0	18	P	Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	s.Cotiujeni-Mari	Conducte de gaze L total - 1925 m.l.	PM	14.06.2021	08.30		8,30	8,30	22	1	23	P	Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune medie.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	s.Cotiujeni-Mari	Conducte de gaze L total - 45 m.l.	PJ	14.06.2021	08.30		8,30	8,30	0	1	1	P	Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	s.Cotiujeni-Mari	Conducte de gaze L total - 25 m.l.	PJ	15.06.2021	08.30		8,30	8,30	0	1	1	P	Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.

Șoldănești	s.Samascani	Conducte de gaze L total - 202 m.l.	PJ	15.06.2021	08.30		8,30	8,30	5	0	5	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasă.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	s.Parcani	Conducte de gaze L total - 437 m.l.	PJ	16.06.2021	08.30		8,30	8,30	10	0	10	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasă.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	s.Cotuijenii-Mari	Conducte de gaze L total - 300 m.l.	PJ	16.06.2021	08.30		8,30	8,30	4	0	4	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasă.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	s.Parcani	Conducte de gaze L total - 887 m.l.	PJ	17.06.2021	08.30		8,30	8,30	9	0	9	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasă.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	s.Parcani	Conducte de gaze L total - 792 m.l.	PJ	18.06.2021	08.30		8,30	8,30	7	0	7	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasă.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	s.Cotuijenii-Mari	Conducte de gaze L total - 1200 m.l.	PJ	21.06.2021	08.30		8,30	8,30	23	0	23	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasă.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	s.Oliscani	Conducte de gaze L total - 800 m.l.	PJ	22.06.2021	08.30		8,30	8,30	19	0	19	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasă.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	s.Glijeni	Conducte de gaze L total - 898 m.l.	PJ	23.06.2021	08.30		8,30	8,30	17	1	18	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasă.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	s.Cotuijenii-Mari	PRG nr. 17	PM	25.06.2021	08.30		8,30	8,30	48	0	48	P		Programat s-a efectuat reamplasarea PRG nr.17. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune medie , joasă.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
or.Orhei	str. V. Lupu 23-33, P.Neamt 2, Negruzzi 2-10 M. Eminescu 3,5	Dulapul nr.29	PM, PJ	12.05.2021	09:00		48	48,00	133		133	P.		Programat. S-au efectuat lucrările de sistare și pornire repetată a gazelor la consumatorii casnici în urma înlocuirii dulapului de tip RDNK-400.
or.Orhei	str V. Lupu 6-18, V.Mahu 10-14 R.Nationale 2-10 M.Varlaam 10-14	Dulapul nr.39	PM, PJ	17.05.2021/ 14.06.2021	10:00		48	48,00	149		149	P.		Programat. S-au efectuat lucrările de sistare și pornire repetată a gazelor la consumatorii casnici în urma înlocuirii dulapului de tip RDNK-400. Reamplasarea gazoductului conform solicitării parvenite de la Primăria or. Orhei. S-a efectuat verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă.
or.Orhei	str. T.Roman 8-52 Colindatorilor 2-26 C.Stamati 15-47	Dulapul nr.14	PM, PJ	24.05.2021	10:00		29,00	29,00	90		90	P		Programat. S-au efectuat lucrările de sistare și pornire repetată a gazelor la consumatorii casnici în urma înlocuirii dulapului de tip RDNK-400, (în locul PRG str. Dimo 59)
or.Orhei	s. Telesu	Dulapul nr.11	PJ	17.04.2021	08:20		6,16	6,16	8		8	N.	AC	Umplerea gazoductului cu apa de către consumatorul casnic (conectare samovolnică a cazanului de baie)
or.Orhei	str. Gagarin, str. Victoriei , str. I.Soltis	Dulapul nr.82	PJ	07.06.2021	09:30		3,00	3,00	21		21	P		Programat. S-au efectuat lucrările de sistare și de racordare a consumatorilor noi la rețeaua de Pjoasă.
or.Orhei	s.Berezlogi	Dulapul nr.1	Pjoasa	08.06.2021	00:00		7,00	7,00	47		47	P		Programat. S-au efectuat lucrările de sistare și pornire repetată a gazelor la consumatorii casnici în urma înlocuirii regulatorului de tip RDNK-400.
or.Orhei	s. Seliste	Dulapul nr.5	PM	15.06.2021	10:00		8,30	8,30	59		59	N	AT	S-a deteriorat gazoductul de Pmedie în urma lucrărilor efectuate de către antreprenori la montarea țevilor de canalizare.
or.Orhei	str. 8 Martie, str.Sesiumii 13	Dulapul nr.117 Dulapul nr.118	PM, PJ	22.06.2021	10:00		32,00	32,00	106		106	P		Programat. S-au efectuat lucrările de sistare și pornire repetată a gazelor la consumatorii casnici în urma înlocuirii dulapului de tip RDNK-400. S-a efectuat verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă. (lucrările date au fost programate pentru luna iulie).
or.Orhei	str. Unirii 128/3	str. Unirii 128/3	PJ	30.06.2021	10:30		1,00	1,00	4		4	P		Programat. S-au efectuat lucrările de racordare a consumatorilor noi la rețeaua de gaze de Pjoasă.