

Tabelul DF10 Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali SRL „Orhei-gaz,, la data de 01.10.2021

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înălță PI / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rezina	Rezina	str. 27 August Nr.44-Nr.50, str. Decebal Nr.35, 37, 9 str. 1 Mai Nr.2 PRG Nr. 8	PJ	13.07.2021	09.00		72,00	72,00	294	2	296	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasă.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Rezina	Rezina	str.Voluntarilor Nr.14/1, Nr.14/2 PRG Nr.4	PJ	13.07.2021	09.00		72,00	72,00	324	2	326	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasă.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Rezina	sat. Saharna Nouă	PRG Nr.1-34	PJ	28.07.2021	09.00		33,00	33,00	37	1	38	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasă.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Rezina	Rezina	str.Matrosov -str. Timereții Miciurin PRG Nr.60, Nr.61, Nr.62, Nr.70	PM	14.07.2021	09.00		33,00	33,00	41	1	42	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasă.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Rezina	Rezina	SRL Simatrus PRG Nr.26	PJ	27.07.2021	09.00		8,00	8,00	0	1	1	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasă.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Rezina	sat. Ignăței	PRG Nr.3, PRG Nr.5	PJ	05.07.2021	09.00		33,00	33,00	54	1	55	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasă.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Rezina	Țareuca	PRG Nr.3, PRG Nr.5	PJ	16.08.2021	09.00		33,00	33,00	78	0	78	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasă.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Rezina	Rezina	str. Sciușev PRG Nr.7, Policlinica Starăia PRG Nr.43, PRG Nr.29, PRG Nr.41, PRG Nr.93, PRG Nr.54	PJ	19.08.2021	09.00		33,00	33,00	0	5	5	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasă.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Rezina	Rezina	str. 27 August Nr.50A, Nr.56 PRG Nr. 47	PJ	19.08.2021	09.00		33,00	33,00	71	3	74	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasă.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Rezina	Cinișeuți	PRG Nr.8, PRG Nr.2, PRG Nr.9, PRG Nr.6, PRG Nr.3	PJ	24.08.2021	09.00		33,00	33,00	79	1	80	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasă.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Rezina	Pripiceni	PRG Nr.2, PRG Nr.9, PRG Nr.10, PRG Nr.1, PRG Nr.2, PRG Nr.4, PRG Nr.5	PJ	23.08.2021	09.00		36,00	36,00	66	2	68	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasă.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Rezina	Rezina	str. Trandafirilor Nr.4, PRG Nr.2	PJ	09.08.2021	09.00		72,00	72,00	439	1	440	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasă.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Rezina	sat. Cinișeuți	sat. Cinișeuți (sectorul de gazoduct de la vana ø250mm până la vana ø100mm)	PJ	24.08.2021	09.00		24,00	24,00	0	0	0	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasă.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Rezina	sat. Peciste	PRG Nr.1-5	PM	08.09.2021	09.00		33,00	33,00	45	0	45	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasă.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Rezina	sat. Echimăuți	PRG Nr.1-5	PJ	13.09.2021	09.00		33,00	33,00	72	1	73	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasă.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Rezina	Rezina	str. Sf. Ilie PRG Nr.5	PJ	20.09.2021	09.00		33,00	33,00	64	2	66	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasă.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Rezina	Rezina	str. Sciușev Nr.12 PRG Nr. 5	PJ	22.09.2021	09.00		33,00	33,00	34	10	44	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasă.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.

Rezina	Rezina	str. 27 August 10	PJ	13.07.2021	09.01		34,00	34,00	34	10	44	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Rezina	Rezina	str. Trandafirilor 2	PJ	13.07.2021	09.00		33,00	33,00	30	0	30	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Rezina	Rezina	str. Trandafirilor 2/1	PJ	15.07.2021	09.00		33,00	33,00	30	0	30	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Rezina	Pripiceni - Curchi	Pripiceni - Curchi PRG Nr.1, PRG Nr.2	PJ	22.07.2021	10.00		32,00	32,00	27	0	27	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Rezina	Pripiceni - Curchi	Pripiceni - Curchi PRG Nr.3, PRG Nr.4	PJ	26.07.2021	10.00		32,00	32,00	26	0	26	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Rezina	Rezina	str. Basarabia Nr.2	PJ	29.07.2021	09.00		32,00	32,00	35	0	35	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Rezina	Rezina	str. 27 august Nr. 44	PJ	05.08.2021	09.00		32,00	32,00	72	0	72	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Rezina	Rezina	str. Trandafirilor Nr.2/2	PJ	10.08.2021	09.00		33,00	33,00	60	0	60	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Rezina	Rezina	str. Trandafirilor Nr.4	PJ	12.08.2021	09.00		33,00	33,00	60	0	60	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Rezina	Rezina	str. Trandafirilor Nr.6, Nr.6/1	PJ	17.08.2021	09.00		33,00	33,00	49	0	49	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Rezina	Rezina	str. 1 Mai Nr. 6/2	PJ	09.09.2021	09.00		8,00	8,00	36	0	36	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Rezina	Rezina	str.27 August Nr. 46	PJ	16.09.2021	09.00		32,00	32,00	72	0	72	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Rezina	s. Țareuca	PRG nr. 18	PJ	20.08.2021	09.00		24,00	24,00	9	0	9	N	AC	Umplerea gazoductului intercasnic cu apa (conectarea samovolnică a caz. de baie).
Șoldănești	s.Cobilea	Conducte de gaze L total - 4355 m. l.	PJ	12.07.2021	08.30		8,30	8,30	76	0	76	P		Programat.S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa. S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	s.Pohoarna	Conducte de gaze L total - 2940 m. l.	PM PJ	12.07.2021	08.30		8,30	8,30	16	1	17	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune medie ,joasa. S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	s.Cobilea	Conducte de gaze L total - 1985 m. l.	PJ	20.07.2021	08.30		8,30	8,30	65	0	65	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa. S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	s.Cotiujenii-Mari	PRG nr. 34	PM	20.07.2021	08.30		8,30	8,30	48	0	48	P		Programat s-a efectuat reamplasarea PRG nr.34.S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune medie ,joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	s.Cobilea	PRG nr. 14	PM	10.08.2021	08.00		9,30	9,30	3	0	3	P		Programat s-a efectuat reamplasarea PRG nr.14. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune medie, joasa. S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	s.Cobilea	Conducte de gaze L total - 598 m. l.	PJ	10.08.2021	08.30		32,3	32,30	68	0	68	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa. S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	s.Samascani	Conducte de gaze L total - 7350 m. l.	PÎ	16.08.2021	08.30.		32,3	32,30	126	6	132	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune înaltă. S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.

Șoldănești	or.Soldanesti	PRG nr. 5	PM	18.08.2021	08.00		9,30	9,30	31	0	31	P		Programat s-a efectuat inlocuirea PRG nr.5.S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune medie , joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori
Șoldănești	or.Soldanesti	PRG nr. 41	PM	19.08.2021	08.00		9,30	9,30	29	0	29	P		Programat s-a efectuat inlocuirea PRG nr.41.S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune medie , joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	s.Cotiujenii-Mari	Conducte de gaze L total - 1086 m.l.	PJ	19.08.2021	08.30		9,30	9,30	31	0	31	P		Programat.S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	s.Rogojeni	Conducte de gaze L total - 126 m.l.	PJ	20.08.2021	08.30		8,30	8,30	1	0	1	P		Programat.S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	s.Cotiujenii-Mari	Conducte de gaze L total - 1529 m.l.	PJ	23.08.2021	08.30		8,30	8,30	48	0	48	P		Programat.S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	or.Soldanesti	PRG nr. 52	PM	08.09.2021	08.00		09,30	9,30	12	0	12	P		Programat s-a efectuat inlocuirea PRG nr.52. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune medie , joasa. S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori
Șoldănești	or.Soldanesti	PRG nr. 45	PM	10.09.2021	08.00		09,30	9,30	17	0	17	P		Programat s-a efectuat inlocuirea PRG nr.45. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune medie, joasa. S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	s.Sipca s.Sestaci	Conducte de gaze L total - 2769 m.l.	PÎ	13.09.2021	08.30		8,30	8,30	380	2	382	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa. S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str.S.Lazo-str.Frunze L total - 4301 m.l.	PJ	14.09.2021	08.30		8,30	8,30	78	0	78	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori
Șoldănești	or.Șoldănești	Conducte de gaze str.Feroviarelor L total - 1278 m.l.	PJ	17.09.2021	08.30		8,30	8,30	27	0	27	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori.
Șoldănești	s.Cotiujenii-Mari	PRG nr. 28	PM	22.09.2021	09.00		7,40	7,40	9	0	9	P		Programat. S-a efectuat reamplasarea PRG nr.28. S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de presiune medie , joasa.S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori
Șoldănești	s.Cotiujenii-Mari	Conducte de gaze L total - 1882 m.l.	PM	25.09.2021	09.20		8,40	8,40	127	2	129	N	AT	S-a deteriorat gazoductul de presiune medie de persoane terțe, s-a reparat tronsonul deteriorat al gazoductului și s-a efectuat pornirea repetată a gazelor la consumatori
Telenești	sat.Suhuluceni	sat.Suhuluceni	PM/PJ	24.09.2021	17.24		21,30	21,30	288	3	291	N	AT	S-a deteriorat gazoductul de presiune medie de persoane terțe, s-a reparat tronsonul deteriorat al gazoductului și s-a efectuat pornirea repetată a gazelor la consumatori.
Telenești	sat. Verejeni-Leușeni	sat. Verejeni-Leușeni,	Pi	12.07.2021	09.00		8,00	8,00	114	0	114	P		Verificarea la etanșietate conform Planului MTO
Telenești	Telenești	str.Renasterii, Str. Neaga, str. Coșbuc, str. Ovidiu, str. B.Lăutaru, str. I.Mai, str. E.Coca, sat. Mihalașa	PM PJ	16.08.2021	8.15		72,00	72,00	839	0	839	P		Verificarea la etanșietate conform Planului MTO
Telenești	sat. Chiștelnița	PRG nr.5	PJ	09.08.2021	8.30		16,00	16,00	26	0	26	P		Verificarea la etanșietate conform Planului MTO
Telenești	or. Telenești	str.Renasterii, str. Al.cel Bun, str. V. Alecsandri, str. 2 Decembrie, str. I.Voda	PJ	16.08.2021	8.15		72,00	72,00	414	0	414	P		Verificarea la etanșietate conform Planului MTO
Telenești	sat. Chiștelnița	PRG nr.5	PJ	20.09.2021	9		8,00	8,00	28	0	28	P		Verificarea la etanșietate conform Planului MTO
Telenești	sat. Chiștelnița	PRG nr.10	PJ	28.09.2021	9		8,00	8,00	30	0	30	P		Verificarea la etanșietate conform Planului MTO
Orhei	Orhei	sat. Budăi	PM	09.08.2021	09.30		4,30	4,30	15	0	15	P		Inlocuirea PRG Nr.3, Nr.4 conform Planului Investițional,
Orhei	Orhei	sat. Pohrebeni	PM	13.08.2021	13,12		3,00	3,00	40	0	40	N	AT	Deteriorarea gazoductului de presiune medie la montarea pilonilor de iluminat stradal.
Orhei	Orhei	str. Ștefan cel Mare Nr.3	PJ	16.08.2021	9,00		23,40	23,40	72	0	72	P		Verificarea la etanșietate conform Planului MTO

Orhei	sat. Susleni	PRG Nr.48	PJ	16.08.2021	8		9	9,00	15	0	15	P		Verificarea la etanșietate conform Planului MTO
Orhei	sat. Susleni	PRG Nr.34	PJ	17.08.2021	8		8,3	8,30	50	0	50	P		Verificarea la etanșietate conform Planului MTO
Orhei	sat. Persecina	PRG Nr.7	PM	17.08.2021	15,00		23,56	23,56	74	0	74	P		Înlocuirea PRG Nr.7 conform Planului Investițional.
Orhei	sat. Berezloji	sat. Berezloji	PJ	19.08.2021	9		6	6,00	29	3	32	P		Verificarea la etanșietate conform Planului MTO
Orhei	sat. Berezloji	sat. Berezloji	PJ	23.08.2021	9,00		6,00	6,00	22	0	22	P		Verificarea la etanșietate conform Planului MTO
Orhei	sat. Ciocâlneni	sat. Ciocâlneni	PM, PJ	12.07.2021	9		48	48,00	29	3	32	P		Verificarea la etanșietate conform Planului MTO
Orhei	s.Clișova-Nouă	s.Clișova-Nouă	PM, PJ	28.07.2021	9,00		48,00	48,00	110	1	111	P		Verificarea la etanșietate conform Planului MTO