

Tabelul DF10 Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali SRL „Orhei-gaz,, la data de 01.10.2022

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă P1 / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (PN)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rezina	Rezina str. 27 august 50	Conducta de gaze intercasnică	PJ	06.07.2022	09.00		33	33	54	0	54	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Cuizăuca	Conducta de gaze de stradă PRG nr. 1,2	PJ	07.07.2022	09.00		33	33	20	3	23	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Rezina str. Basaabia 4 (scara 1,2)	Conducta de gaze intercasnică	PJ	11.07.2022	09.00		33	33	29	1	30	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Rezina str. Basarabia 6 (scara 1,2)	Conducta de gaze intercasnică	PJ	12.07.2022	09.00		7,3	7,3	24	0	24	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Țahnăuți	Conducta de gaze de stradă PRG nr. 7	PJ	12.07.2022	09.00		24	24	17	0	17	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Rezina str. Basarabia 8 (scara 1,2)	Conducta de gaze intercasnică	PJ	13.07.2022	09.00		26	26	35	0	35	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Rezina str. Basarabia 8 (scara 3,4)	Conducta de gaze intercasnică	PJ	14.07.2022	09.00		25,26	25,26	30	0	30	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Rezina str. Basarabia 8 (scara 5,6)	Conducta de gaze intercasnică	PJ	18.07.2022	09.00		7,1	7,1	30	0	30	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Rezina str. 1 mai 6/2 ap. 10 (scara 2)	Conducta de gaze intercasnică	PJ	18.07.2022	09.00		1,4	1,4	18	0	18	P		Racordarea unui consumator nou
Rezina	Rezina str. Basarabia 8 (scara 7,8)	Conducta de gaze intercasnică	PJ	19.07.2022	09.00		7,2	7,2	35	0	35	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Țahnăuți	Conducta de gaze intercasnice , case individuale	PJ	19.07.2022	09.00		9,2	9,2	138	0	138	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Rezina str. Neculce 2/5 PRG nr. 63	Conducta de gaze intercasnică	PJ	21.07.2022	13.45		0,45	0,45	17	0	17	P		Racordarea unui consumator nou
Rezina	Rezina str. Basarabia 10 (scara 1,2)	Conducta de gaze intercasnică	PJ	25.07.2022	09.30		25,3	25,3	40	0	40	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Rezina str. Basarabia 12 (scara 1,2)	Conducta de gaze intercasnică	PJ	26.07.2022	10,30		27	27	40	0	40	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Echimăuți	Conducta de gaze de stradă PRG nr. 27,28,29	PJ	26.07.2022	10,00		5,2	5,2	5	0	5	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Țareuca	Conducta de gaze intercasnice PRG nr.1-22	PJ	10.08.2022	09.00		48	48	160	0	160	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Rezina str. Pacii 35, 37, 39, 41, 43, 45, 71, 73, 75, 53, 55, 59, 65, 67, 69	Conducta de gaze intercasnică	PJ	12.09.2022	09.00		9	9	216	0	216	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Rezina str. Voluntarilor 7	Conducta de gaze intercasnică	PJ	12.09.2022	09.00		28	28	60	0	60	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Rezina str. Sciușev 7	Conducta de gaze intercasnică	PJ	14.09.2022	09.00		31	31	87	0	87	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Rezina str. Trandafirilor 6/3	Conducta de gaze intercasnică	PJ	20.09.2022	09.00		31	31	60	0	60	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa
Rezina	Rezina str. Neculce case individuale	Conducta de gaze intercasnică	PJ	26.09.2022	09.00		6	6	9	0	9	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze de presiune joasa

Rezina	Rezina str. Basarabia 10,12; Eminescu 10,12,14	Conducta de gaze intercasnică	PJ	27.09.2022	09.12		8,48	8,48	288	0	288	P		Înlocuirea dispozitivelor de închidere la intrarea în scările blocurilor conform Planului MTO
Șoldănești	or.Șoldănești	PRG nr. 49	PJ	06.07.2022	08.30		8	8	4	0	4	P		S-a efectuat reamplasarea PRG nr.49, și s-a făcut verificarea la etanșetate a gazoductelor.
Șoldănești	s.Cotuijenii-Mari	Conducte de gaze L total - 1882 m.l.	PM	09.07.2022	14.30		46,3	46,3	106	0	106	N	AT	S-a deteriorat gazoductul de presiune medie de persoane terte, s-a reparat tronsonul deteriorat al gazoductului și s-a efectuat pornirea repetată a gazelor la consumatori
Șoldănești	s.Cobilea	Conducte de gaze L total - 50 m. l.	PM	12.07.2022	09.30		7,3	7,3	1	0	1	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze.
Șoldănești	s.Raspopeni	Conducte de gaze L total - 40 m. l.	PM	14.07.2022	08.30		8	8	1	0	1	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze.
Șoldănești	s.Samascani	Conducte de gaze L total - 593 m. l.	PM, PJ	18.07.2022	08.30		8,3	8,3	6	1	7	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze.
Șoldănești	s.Sestaci	Conducte de gaze L total - 10 m. l.	PM	19.07.2022	09.30		7,3	7,3	0	1	1	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze.
Șoldănești	s.Cotuijenii-Mari	Conducte de gaze L total - 2122 m. l.	PJ	20.07.2022	08.30		7,5	7,5	30	0	30	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze.
Șoldănești	s.Oliscani	Conducte de gaze L total - 1958 m. l.	PJ	21.07.2022	08.30		8,3	8,3	48	0	48	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze.
Șoldănești	s.Samascani	Conducte de gaze L total - 576 m. l.	PJ	22.07.2022	08.30		8,3	8,3	5	0	5	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze.
Șoldănești	s.Cobilea	Conducte de gaze L total - 569 m. l.	PJ	26.07.2022	09.30		7,3	7,3	9	0	9	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze.
Șoldănești	or.Soldanesti	PRG nr. 40	PJ	04.08.2022	08.30		8	8	97	0	97	P		S-a efectuat înlocuirea PRG nr.40, și s-a făcut verificarea la etanșetate a gazoductelor.
Șoldănești	or.Soldanesti	PRG nr. 54	PJ	10.08.2022	08.30		8	8	20	0	20	P		S-a efectuat înlocuirea PRG nr.54, și s-a făcut verificarea la etanșetate a gazoductelor.
Șoldănești	or.Soldanesti str.Regiei	Conducte de gaze L total - 360 m. l.	PJ	15.08.2022	08.30		8,3	8,3	44	0	44	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze.
Șoldănești	s.Glimjeni	PRG nr. 5	PJ	15.08.2022	08.30		8	8	15	0	15	P		S-a efectuat înlocuirea PRG nr.5, și s-a făcut verificarea la etanșetate a gazoductelor.
Șoldănești	s.Pohoarna	Conducte de gaze L total - 9160 m. l.	PÎ	15.08.2022	08.30		8,1	8,1	39	1	40	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze.
Șoldănești	or.Soldanesti str-la 31August	Conducte de gaze L total - 220 m.l.	PJ	17.08.2022	08.30		8,3	8,3	26	0	26	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze.
Șoldănești	s.Mihuleni	Conducte de gaze L total - 2295 m.l.	PJ	18.08.2022	08.30		8,3	8,3	41	0	41	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze.
Șoldănești	or.Șoldănești	PRG nr. 56	PJ	22.08.2022	08.30		8	8	32	1	33	P		S-a efectuat înlocuirea PRG nr.56, și s-a făcut verificarea la etanșetate a gazoductelor.
Șoldănești	or.Șoldănești	PRG nr. 68	PJ	12.09.2022	08.30		8	8	3	0	3	P		S-a efectuat înlocuirea PRG nr.68, și s-a făcut verificarea la etanșetate a gazoductelor.
Șoldănești	s.Cobilea	Conducte de gaze L total - 3010 m.l.	PM PJ	14.09.2022	09.30		7,3	7,3	35	3	38	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze.
Șoldănești	s.Sipca	Conducte de gaze L total - 3712 m.l.	PJ	21.09.2022	08.30		8,3	8,3	89	1	90	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze.
Șoldănești	s.Mihuleni	Conducte de gaze L total - 9217 m.l.	PÎ PJ	22.09.2022	08.30		32,3	32,3	240	1	241	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze.
Telenești	s.Bogzăști	s.Bogzăști	PM, PJ	26.07.2022	08.00		24	24	63	1	64	P		S-a efectuat verificarea la etanșetate a conductelor de gaze.
Telenești	s.Bogzăști	s.Bogzăști	PJ	30.08.2022	16.10		4,1	4,1	64	0	64	N	AT	S-a deteriorat gazoductul de presiune joasă de persoane terte, s-a reparat tronsonul deteriorat al gazoductului.
Telenești	sat. Mândrești	sat. Mândrești	PÎ, PM, PJ	06.07.2022	8.30		72	72	451	6	457	P		verificarea la etanșetate a gazoductului conform Planului MTO
Telenești	sat. Inești	sat. Inești PRG №14	PJ	12.09.2022	9.00		8	8	5	0	5	P		Reamplasarea PRG conform Planului de reparație a capitală
Telenești	sat. Țânțăreni	sat. Țânțăreni	PM, PJ	22.08.2022	8.00		48	48	183	1	184	P		verificarea la etanșetate a gazoductului conform Planului MTO

Telenești	sat. Zahareuca	sat. Zahareuca	PM, PJ	08.08.2022	8.00		24	24	47	2	49	P		verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
Telenești	sat. Codrul - Nou	sat. Codrul -Nou	PM, PJ	10.08.2022	8.00		48	48	112	1	113	P		verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
Telenești	or. Telenești	str. D. voda, str. Cogălniceanu, str. Gh. Șova, str. Dr. I. PRG №22	PJ	26.09.2022	08.00		24	24	53	0	53	P		verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
Telenești	or. Telenești	str. I. PRG №22, str. P. Rareș PRG №15, PRG №42, PRG №46	PJ	27.09.2022	08.15		48	48	147	0	147	P		verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
Telenești	sat. Chiștelnița	sat. Chiștelnița PRG №3	PJ	19.09.2022	08.15		24	24	63	0	63	P		verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
Telenești	sat. Sărătenii-Vechi	sat. Sărătenii -Vechi PRG №75	PJ	28.09.2022	08.30		8	8	4	0	4	P		Reamplasarea PRG conform Planului de reparație a capitală
Telenești	sat. Sărătenii-Vechi	sat. Sărătenii -Vechi PRG №12	PJ	08.09.2022	08.00		8	8	4	0	4	P		Înlocuirea PRG conform Planului Investițional
Telenești	sat. Sărătenii-Vechi	sat. Sărătenii -Vechi PRG №15, PRG №43	PJ	08.09.2022	08.00		8	8	5	0	5	P		Înlocuirea PRG conform Planului Investițional
Telenești	sat. Sărătenii-Vechi	sat. Sărătenii -Vechi PRG №55, PRG №81	PJ	08.09.2022	08.00		8	8	4	0	4	P		Înlocuirea PRG conform Planului Investițional
Telenești	sat. Chiștelnița	sat. Chiștelnița PRG №6	PJ	27.06.2022	08.00		8	8	18	0	18	P		Înlocuirea regulatorului conform Planului Investițional
Telenești	sat. Verejeni	sat. Verejeni PRG №3	PJ	21.09.2022	08.30		8	8	11	0	11	P		Înlocuirea regulatorului conform Planului Investițional
Telenești	sat. Chiștelnița	sat. Chiștelnița PRG №11	PJ	20.09.2022	08.15		8	8	61	0	61	P		Înlocuirea vanelor conform Planului MTO
Telenești	sat. Chiștelnița	sat. Chiștelnița PRG №14	PJ	20.09.2022	09.00		8	8	3	0	3	P		Înlocuirea vanelor conform Planului MTO
Telenești	sat. Inești	sat. Inești PRG №4	PJ	19.09.2022	08.30		8	8	18	0	18	P		Reamplasarea PRG conform Planului de reparație capitală
or. Orhei	s. Camencea	dulapul Nr.9	PM	09.07.2022	16.45		3,3	3,3	12	0	12	N	AT	S-a deteriorat gazoductul de presiune medie de persoane terțe, s-a reparat tronsonul deteriorat al gazoductului și s-a efectuat pomirea repetată a gazelor la consumatori
or. Orhei	str. M. Sadoveanu 26	str. M. Sadoveanu 26	PJ	18.07.2022	9		8	8	72	0	72	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze.
or. Orhei	s. Berezloji	s. Berezloji	PJ	20.07.2022	9,25		7,3	7,3	90	0	90	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze.
or. Orhei	str. M. Sadoveanu 24B	str. M. Sadoveanu 24B	PJ	25.07.2022	11		8	8	72	0	72	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze.
or. Orhei	str. Iachir 29	str. str. Iachir 29	PJ	26.07.2022	10		7,5	7,5	15	0	15	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze.
or. Orhei	str. M. Sadoveanu 22	scara 1,2	PJ	06.08.2022	9		8	8	80	0	80	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze.
or. Orhei	str. M. Sadoveanu 22	scara 3	PJ	15.08.2022	9		8	8	40	0	40	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze.
or. Orhei	str. M. Sadoveanu 22A	str. M. Sadoveanu 22A	PJ	22.08.2022	9		8	8	40	0	40	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze.
or. Orhei	sat. Peresecina	str. Sportivilor 2	PJ	22.08.2022	21,50		22	22	116	0	116	N	FM	A căzut un copac peste gazoduct de ø 57mm în urma furtunii și ploii torențiale.
or. Orhei	str. M. Sadoveanu 26B	str. M. Sadoveanu 26B	PJ	05.09.2022	10		6	6	30	0	30	P		S-a efectuat verificarea la etanșietate a conductelor de gaze.
or. Orhei	str. Vas. Lupu 15	str. Vas. Lupu 15	PJ	10.09.2022	7.50		5	5	15	0	15	N	AT	S-a deteriorat gazoductul de presiune joasă de persoane terțe, s-a reparat tronsonul deteriorat al gazoductului și s-a efectuat pomirea repetată a gazelor la consumatori